

«МИХИПОП» ООО 603016, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Ю. Фучика, д. 8а, офис 319 Тел. (831)423-78-67

www.masterwax.ru, info@masterwax.ru

# Сало пушечное



- Консервация металлических деталей и механизмов
- Водоотталкивающие свойства
- Работоспособность в широком диапазоне температур
- Не стекает с наклонных и вертикальных поверхностей

### Описание

Состав применяется для консервации металлических изделий и временной антикоррозионной защиты

- Высокая консервационная эффективность и простота применения
- Водоотталкивающие свойства
- Работоспособность в широком температурном диапазоне от -50°С до +50°С
- После застывания не стекает с наклонных и вертикальных поверхностей.

### Применение

Служит для консервации металлических изделий и механизмов, а также предназначено для временной антикоррозионной защиты.

## Технические характеристики

| № п/п | Наименование показателей                                | Норма по ТУ  | Метод испытания   |
|-------|---|--|---|
| 1     | Внешний вид цвет покрытия                               | Однородная мазеобразное<br>вещество от желтого до<br>коричневого цвета | По ГОСТ 29319 с дополнением<br>по п.7.4 и п.7.5. настоящих ТУ |
| 2     | Массовая доля нелетучих веществ, %                      | Не менее 85  | По ГОСТ 31939 с дополнением<br>по п.7.6. настоящих ТУ         |
| 3     | Вязкость по Брукфильду при температуре (20±0,2)°C, Па*с | 120-200  | По ГОСТ 25271 с дополнением<br>по п.7.8. настоящих ТУ         |

## Поверхности для нанесения

Наносить на чистую, сухую, подготовленную поверхность.

| Технология нанесения  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| Подготовка поверхности:  Очистить обрабатываемую поверхность от грязи и рыхлой ржавчины. Остатки ржавчины удалить преобразователем ржавчины. Затем поверхность обезжирить Обезжиривателем универсальным, уайт-спиритом или ацетоном и просушить. Защитить поверхности, не подлежащие обработке. |  |  |  |  |
| Нанесение материала:  |  |  |  |  |
| Материал наносить при температуре окружающего воздуха от 10°C до 30°C.  |  |  |  |  |
| Перед применением продукт разогреть до температуры 50-60°С и тщательно перемешать.<br>Разогрев пушечного сала производить на электроплитке с закрытой спиралью, либо на песчаной или водяной бане. Не   |  |  |  |  |
| разогревать в полимерной таре. Не использовать источники открытого огня.  |  |  |  |  |
| Наносится напылением, при помощи специального оборудования, а также кистью или валиком. При закладке металлических деталей на длительное хранение (консервацию) обработку проводить методом окунания в расплав  |  |  |  |  |
| пушечного сала, для крупных деталей допускается использовать налив.   |  |  |  |  |
| Исправление ошибок:   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |

После окончания работ оборудование промыть уайт-спиритом или авиационным керосин

Подтеки или излишки материала удалить Очистителем битумных пятен, уайт-спиритом или авиационным керосином.

#### Хранение и транспортировка

Продукцию хранят в крытых сухих вентилируемых складских помещениях на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов. Температурный режим хранения: от –30°C до +35°C. Срок годности – 60 месяцев с даты изготовления при соблюдении условии транспортирования и хранения.

## Меры предосторожности

ОПАСНО! Беречь от тепла, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить во время использования. Не вдыхать пары. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. Использовать перчатки, спецодежду, средства защиты глаз и лица. При вдыхании: переместиться на свежий воздух, занять комфортное для дыхания положение. При попадании на кожу промыть большим количеством воды. При попадании в глаза осторожно промыть водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и, если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. При необходимости обратиться за медицинской помощью, показать упаковку продукта. Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания в окружающую среду.

## Средства индивидуальной защиты

Респиратор, перчатки, защитные очки.

#### Сертификаты

РПБ № 25582316.20.68421

CГР № RU.77.01.34.015.E.000028.01.16

## Стандартная фасовка

Жестяная банка, вес 0,75 кг, упаковывается по 12 штук в гофрокороб, артикул MW021001

Жестяная банка, вес 1,8 кг, упаковывается по 6 штук в гофрокороб, артикул MW021002

ПЭТ банка, вес 0,75 кг, упаковывается по 12 штук в гофрокороб, артикул МW021004

ПЭТ банка, вес 1,8 кг, упаковывается по 6 штук в гофрокороб, артикул MW021005

#### Вспомогательные материалы

Преобразователь ржавчины ФОП-1, флакон с триггером, объем 500 мл, упаковывается по 15 штук в гофрокороб, артикул МW060102 Преобразователь ржавчины на ортофосфорной кислоте, флакон с триггером, объем 500 мл, упаковывается по 15 штук в гофрокороб, артикул MW060301

Преобразователь ржавчины с активным цинком, флакон с триггером, объем 500 мл, упаковывается по 15 штук в гофрокороб, артикул MW060201

Общая информация. Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности.
Заявление об ограничении ответственности. Данные в ЛТИ приведены с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. В связи с этим ООО
«ПОЛИХИМ» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предпоменение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ исключается.

